
Lincoln cardboard test

Winding checklist

Ø 16 cm · 48 nails · 260 steps

Black thread · 0.20 mm · about 39 m including extra



Place nail 1 at the top and number clockwise. Tie the thread to nail 1.

Follow each column from top to bottom, starting on the left.

Step	Nail → nail	Step	Nail → nail	Step	Nail → nail
☐ 1	1 → 24	☐ 28	6 → 27	☐ 55	9 → 43
☐ 2	24 → 6	☐ 29	27 → 9	☐ 56	43 → 8
☐ 3	6 → 23	☐ 30	9 → 44	☐ 57	8 → 24
☐ 4	23 → 48	☐ 31	44 → 21	☐ 58	24 → 5
☐ 5	48 → 13	☐ 32	21 → 26	☐ 59	5 → 27
☐ 6	13 → 38	☐ 33	26 → 6	☐ 60	27 → 44
☐ 7	38 → 3	☐ 34	6 → 40	☐ 61	44 → 22
☐ 8	3 → 37	☐ 35	40 → 5	☐ 62	22 → 1
☐ 9	37 → 2	☐ 36	5 → 22	☐ 63	1 → 16
☐ 10	2 → 25	☐ 37	22 → 4	☐ 64	16 → 47
☐ 11	25 → 8	☐ 38	4 → 39	☐ 65	47 → 32
☐ 12	8 → 42	☐ 39	39 → 14	☐ 66	32 → 21
☐ 13	42 → 21	☐ 40	14 → 48	☐ 67	21 → 41
☐ 14	21 → 43	☐ 41	48 → 35	☐ 68	41 → 24
☐ 15	43 → 26	☐ 42	35 → 21	☐ 69	24 → 40
☐ 16	26 → 9	☐ 43	21 → 25	☐ 70	40 → 4
☐ 17	9 → 45	☐ 44	25 → 6	☐ 71	4 → 38
☐ 18	45 → 10	☐ 45	6 → 28	☐ 72	38 → 12
☐ 19	10 → 46	☐ 46	28 → 10	☐ 73	12 → 37
☐ 20	46 → 11	☐ 47	10 → 26	☐ 74	37 → 11
☐ 21	11 → 36	☐ 48	26 → 22	☐ 75	11 → 28
☐ 22	36 → 2	☐ 49	22 → 2	☐ 76	28 → 8
☐ 23	2 → 17	☐ 50	2 → 24	☐ 77	8 → 26
☐ 24	17 → 28	☐ 51	24 → 7	☐ 78	26 → 5
☐ 25	28 → 7	☐ 52	7 → 25	☐ 79	5 → 39
☐ 26	7 → 41	☐ 53	25 → 42	☐ 80	39 → 3
☐ 27	41 → 6	☐ 54	42 → 9		

Continue on the next page from nail 3.

Lincoln cardboard test

Winding checklist

Ø 16 cm · 48 nails · 260 steps

Follow each column from top to bottom, starting on the left.

Step	Nail → nail
☐ 81	3 → 22
☐ 82	22 → 47
☐ 83	47 → 33
☐ 84	33 → 21
☐ 85	21 → 4
☐ 86	4 → 42
☐ 87	42 → 7
☐ 88	7 → 30
☐ 89	30 → 46
☐ 90	46 → 31
☐ 91	31 → 2
☐ 92	2 → 28
☐ 93	28 → 5
☐ 94	5 → 23
☐ 95	23 → 1
☐ 96	1 → 36
☐ 97	36 → 48
☐ 98	48 → 12
☐ 99	12 → 47
☐ 100	47 → 11
☐ 101	11 → 27
☐ 102	27 → 10
☐ 103	10 → 35
☐ 104	35 → 1
☐ 105	1 → 15
☐ 106	15 → 46
☐ 107	46 → 23
☐ 108	23 → 45
☐ 109	45 → 22
☐ 110	22 → 43

Step	Nail → nail
☐ 111	43 → 5
☐ 112	5 → 25
☐ 113	25 → 9
☐ 114	9 → 46
☐ 115	46 → 26
☐ 116	26 → 4
☐ 117	4 → 41
☐ 118	41 → 8
☐ 119	8 → 29
☐ 120	29 → 7
☐ 121	7 → 40
☐ 122	40 → 3
☐ 123	3 → 25
☐ 124	25 → 41
☐ 125	41 → 5
☐ 126	5 → 38
☐ 127	38 → 21
☐ 128	21 → 34
☐ 129	34 → 48
☐ 130	48 → 22
☐ 131	22 → 25
☐ 132	25 → 43
☐ 133	43 → 10
☐ 134	10 → 47
☐ 135	47 → 15
☐ 136	15 → 27
☐ 137	27 → 1
☐ 138	1 → 21
☐ 139	21 → 5
☐ 140	5 → 42

Step	Nail → nail
☐ 141	42 → 26
☐ 142	26 → 3
☐ 143	3 → 34
☐ 144	34 → 47
☐ 145	47 → 19
☐ 146	19 → 4
☐ 147	4 → 24
☐ 148	24 → 3
☐ 149	3 → 41
☐ 150	41 → 20
☐ 151	20 → 25
☐ 152	25 → 44
☐ 153	44 → 8
☐ 154	8 → 27
☐ 155	27 → 24
☐ 156	24 → 37
☐ 157	37 → 23
☐ 158	23 → 26
☐ 159	26 → 12
☐ 160	12 → 46
☐ 161	46 → 24
☐ 162	24 → 48
☐ 163	48 → 11
☐ 164	11 → 26
☐ 165	26 → 45
☐ 166	45 → 28
☐ 167	28 → 16
☐ 168	16 → 48
☐ 169	48 → 19
☐ 170	19 → 29

Continue on the next page from nail 29.

Lincoln cardboard test

Winding checklist

Ø 16 cm · 48 nails · 260 steps

Follow each column from top to bottom, starting on the left.

Step	Nail → nail
☐ 171	29 → 45
☐ 172	45 → 25
☐ 173	25 → 47
☐ 174	47 → 26
☐ 175	26 → 13
☐ 176	13 → 46
☐ 177	46 → 21
☐ 178	21 → 39
☐ 179	39 → 23
☐ 180	23 → 4
☐ 181	4 → 37
☐ 182	37 → 1
☐ 183	1 → 28
☐ 184	28 → 14
☐ 185	14 → 45
☐ 186	45 → 24
☐ 187	24 → 21
☐ 188	21 → 36
☐ 189	36 → 23
☐ 190	23 → 3
☐ 191	3 → 20
☐ 192	20 → 4
☐ 193	4 → 27
☐ 194	27 → 7
☐ 195	7 → 44
☐ 196	44 → 6
☐ 197	6 → 42
☐ 198	42 → 22
☐ 199	22 → 39
☐ 200	39 → 25

Step	Nail → nail
☐ 201	25 → 1
☐ 202	1 → 14
☐ 203	14 → 38
☐ 204	38 → 2
☐ 205	2 → 18
☐ 206	18 → 3
☐ 207	3 → 35
☐ 208	35 → 23
☐ 209	23 → 32
☐ 210	32 → 46
☐ 211	46 → 22
☐ 212	22 → 41
☐ 213	41 → 19
☐ 214	19 → 42
☐ 215	42 → 24
☐ 216	24 → 44
☐ 217	44 → 5
☐ 218	5 → 37
☐ 219	37 → 48
☐ 220	48 → 21
☐ 221	21 → 30
☐ 222	30 → 9
☐ 223	9 → 28
☐ 224	28 → 15
☐ 225	15 → 48
☐ 226	48 → 26
☐ 227	26 → 7
☐ 228	7 → 45
☐ 229	45 → 30
☐ 230	30 → 20

Step	Nail → nail
☐ 231	20 → 42
☐ 232	42 → 23
☐ 233	23 → 33
☐ 234	33 → 1
☐ 235	1 → 38
☐ 236	38 → 24
☐ 237	24 → 36
☐ 238	36 → 3
☐ 239	3 → 32
☐ 240	32 → 20
☐ 241	20 → 26
☐ 242	26 → 44
☐ 243	44 → 10
☐ 244	10 → 25
☐ 245	25 → 4
☐ 246	4 → 35
☐ 247	35 → 2
☐ 248	2 → 34
☐ 249	34 → 23
☐ 250	23 → 47
☐ 251	47 → 17
☐ 252	17 → 29
☐ 253	29 → 11
☐ 254	11 → 44
☐ 255	44 → 23
☐ 256	23 → 40
☐ 257	40 → 21
☐ 258	21 → 2
☐ 259	2 → 19
☐ 260	19 → 3

Tie off the thread at the final nail, 3.